




LOCALIZACION



ZONA DE PRECAUCIÓN
SOLO MAQUINARIAS



ZONA DE PELIGRO
TOTAL EVACUACIÓN



PUNTO DE REUNIÓN



PARAMÉDICO Y
RESCATE

SUPERVISION VOLADURA STRACON	SEGURIDAD STRACON	EXPLOSIVISTA AUSTIN POWDER	SUPERVISION MPSA	SEGURIDAD MPSA
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:	CARGO:	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

TALADRO No. 51-27 & 51-28	
UBICACION :CANTERA TMF	HORA: 05:30 pm
LOCATION :QUARRY TMF	DATE: 07/01/19
MALLA DE PERFORACION	
TOPOGRAFIA_ST	
06/01/19	